

En aquest manual s'expliquen els passos per a consultar la informació de qualitat d'una obra en eGios4.

Contingut

a)	Introducció	2
b)	Com consultar la informació de qualitat d'una obra a eGios4	2
c)	Resolució de dubtes i consultes	7

a) Introducció


En aquest manual s'expliquen els passos per a consultar la informació de qualitat d'una obra en eGios4.

b) Com consultar la informació de qualitat d'una obra a eGios4

Per consultar una obra s'han de seguir els següents passos:

1. Consultes
2. Obra


1. **Primer pas:** Prémer a la icona de Consultes del menú lateral i buscar l'obra en la graella* o seleccionar l'obra del resultat d'obres.



En la pantalla consultes es troba el llistat de les obres disponibles. En la graella es cerca l'obra i es poden fer diferents tipus de cerques.

CODI OBRA	DISTRICTE	ADREÇA	ÚLTIMA ACCIÓ	HISTORIAL	INICI EXECUCIÓ	FI EXECUCIÓ	DESCRIPCIÓ CURTA	PROMOTOR	CONTRACTIST

També es pot fer una cerca a la pestanya Notícies. En la graella es cerca l'obra i es poden fer diferents tipus de cerques i cerques per paraula clau.



Notícies							
Notícies actives							
 Exportar EXCEL		 Exportar CSV					
ID.	DESCRIPCIÓ	PE...	TIPUS	SUBTIPUS	CODI RELACIÓ	OBRAS	LLEGIT
	Ramal						
1292042	RAMAL: Subprocés del Vist-i-Plau de l'Assenyament	13/...	Vist-i-plau	VB GICO		3	SI
1292035	RAMAL: Subprocés del Vist-i-Plau de l'Assenyament	13/...	Vist-i-plau	VB GICO		1	SI

2. **Segon Pas:** Seleccionar l'obra del llistat i prémer a **Obra**.

 Notícies  Obra  Resultats  Consultes  Mapa  Alta Obra  Relacions Usuari  Relacions Sistema	CONSULTES		
	CONSULTES PERSONALITZADES		FILTRE PER ADREÇA
	Obres Actives		
	 Exportar EXCEL		 Exportar CSV
	 Seleccionar tot		
	CODI OBRA	DISTRICTE	ADREÇA
	BAGNCZSUS1212-1	02 - EIXAMPLE	Carrer de Mallorca, 0240
	BAGNRAAN1212-4	06 - GRÀCIA	Carrer de Balcells, 0001
	BAGNRAAN1212-3	06 - GRÀCIA	Carrer de Balcells, 0001
	BAGNRAAN1212-2	06 - GRÀCIA	Carrer de Balcells, 0001
	BAGNRAAN1212-1	06 - GRÀCIA	Carrer de Balcells, 0001
	BAGNRASUS1212-1	02 - EIXAMPLE	Carrer de Mallorca, 0240

Es carrega la pantalla **INFORMACIÓ** de l'obra on es troba la pestanya **QUALITAT**, enmarcada en vermell a la següent imatge:

Com consultar informació de qualitat d'una obra_eGios4

Obra : EDAYCZCI0973-1
21/10/2024 - 22/11/2024

INFORMACIÓ DOCUMENTS HISTÒRIA AFECTACIONS COORDINACIONS CONVERSES CONDICIONS NOTÍCIAS **QUALITAT** MARI ALERTES

INFORMACIÓ GENERAL

POBLACIÓ	Barcelona
ADREÇA	Carrer de Padilla / Carrer dels Enamorats
DISTRICTE	02 - EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ	CENTRALITZACIÓ QUADRES
DESCRIPCIÓ CURTA	Armarí i nova canalització per Enllumenat Públic
INFO ADDICIONAL	
LOCALITZACIÓ	
INICI-FINAL PREVIST	21/10/2024 - 22/11/2024

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA

PROMOTOR	EDAY - AJUNTAMENT EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. - SUICURSAL EN ESPAÑA
CONTRACTISTA	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. - SUICURSAL EN ESPAÑA
OBRA CIVIL	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. - SUICURSAL EN ESPAÑA
ENGINEERIA	
TELÈFON CONTRACTISTA	
URGÈNCIES(24H)	
CLIENT	

DADES TÈCNIQUES

LONG RASA	54,00 m
LONG. TUB/CABLE/MINA	50,00
LONG. TRANSVERSAL	0,40 m
PROFUNDITAT MITJANA	0,60 m
SUP. CALÇADA ESTIMADA	9,60 m ²
SUP. VORERA ESTIMADA	12,00 m ²
SUP. VEGETACIÓ ESTIMADA	m ²
SUP. ALTRES ESTIMADA	m ²

A la pestanya de **QUALITAT** tenim accés a la informació de **QUALITAT URBANA** i a la informació de **CONTROL DE QUALITAT** de les obres dels socis d'ACEFAT.

QUALITAT URBANA

La informació de la pantalla de **QUALITAT URBANA** està estructurada en tres grups

Selecció de visites(1) per poder estudiar les dades de qüestionari de QUALITAT URBANA Introduïdes en una visita.

Duració i dates es observades de l'obra(2) durant les visites realitzades.

Resum(3) de les visites de qualitat

Com consultar informació de qualitat d'una obra_eGios4

The screenshot displays the 'QUALITAT' (Quality) section of the eGios4 application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Notícies', 'Obra', 'Resultats', 'Consultes', 'Mapa', 'Relacions Usuari', 'Relacions Sistema', 'Obres Qualitat', 'Visites Qualitat', and 'Excels Qualitat'. The main content area is titled 'Obra : EDAYCZCI0973-1' and shows the date range '21/10/2024 - 22/11/2024'. Below this, there's a navigation bar with tabs: 'INFORMACIÓ', 'DOCUMENTS', 'HISTÒRIA', 'AFECTACIONS', 'COORDINACIONS', 'CONVERSES', 'CONDICIONS', 'NOTÍCIES', 'QUALITAT' (selected), 'DIARI', and 'ALERTES'. The 'Qualitat Urbana' section is active, showing a 'Selecciona Vista' dropdown menu with '1 Visita 0 --' selected. To the right of the dropdown are buttons for 'Qüestionari' and 'Dades Addicionals'. Below the dropdown, there's a section for 'Dades D'Obra' (Work Data) with fields for 'Tipus Vial' (set to 'EMBLEMÀTICA'), 'Subjecte comissió' (checkbox), 'Data Inici Observada' (05/11/2024), 'Data Fi Observada' (22/11/2024), and 'Termini Dies' (13/12/2024). A table titled 'Exportar de Qualitat en format XLS de l'obra' is also visible, showing a list of quality indicators and their status across different visits.

DESCRIPCIÓ VISITA	R	1	2	3	4	5	6
2 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA EXCESSIVA							
2.1 En temps.							
2.1.1 En temps.							
2.2 En superfície.							
2.2.1 En superfície.							
3 AFECTACIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC							
3.1 Desviament i/o afectació al transport públic (parades d'autobusos o taxis, sortides de metro, etc.) o al tràfic rodat.							
3.1.1 Desviament i/o afectació al transport públic (parades d'autobusos o taxis, sortides de metro, etc.) o al tràfic rodat.							
4 CONDICIONS DE TAULA DE SERVEIS I/O COMISSIÓ D'OBRES I/O ASSENYALAMENT							
4.1 S'incomplixen les condicions de la Taula de Serveis.							
4.1.1 S'incomplixen les condicions de la Taula de Serveis.							
4.2 S'incomplixen les condicions de la Comissió d'Obres.							
4.2.1 S'incomplixen les condicions de la Comissió d'Obres.							

Si volem accedir a una vista des de la opció Selecciona Visita (1) escollim la visita a consultar

Una vegada a la visita (1) podem consultar les dades addicionals clicant a **Dades Addicionals**(2)

Com consultar informació de qualitat d'una obra_eGios4

Qualitat Urbana

Control de Qualitat

Selecciona Vista
Visita QU:11 (CQ:4)

Questionari

Dades Addicionals

Tècnic visita
Daniel Pulido Román

Data visita
22/11/2024

Es Visita CQ
Actualitzar CQ

DESCRIPCIÓ

R 11

2 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA EXCESSIVA

2.1 En temps.

2.1.1 En temps.

2.2 En superfície.

2.2.1 En superfície.

3 AFECTACIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC

3.1 Desviament i/o afectació al transport públic (parades d'autobusos o taxis, sortides de metro, etc.) o al tràfic rodant.

3.1.1 Desviament i/o afectació al transport públic (parades d'autobusos o taxis, sortides de metro, etc.) o al tràfic rodant.

4 CONDICIONS DE TAULA DE SERVEIS I/O COMISSIÓ D'OBRES I/O ASSENYALAMENT

4.1 S'incomplixen les condicions de la Taula de Serveis.

4.1.1 S'incomplixen les condicions de la Taula de Serveis.

4.2 S'incomplixen les condicions de la Comissió d'Obres.

4.2.1 S'incomplixen les condicions de la Comissió d'Obres.

4.3 S'incomplixen les condicions de l'assenyalament.

4.3.1 S'incomplixen les condicions de l'assenyalament.

4.4 L'obra ha començat abans de les dates fixades a l'assenyalament.

4.4.1 L'obra ha començat abans de les dates fixades a l'assenyalament.

4.5 El contractista no disposa de l'assenyalament, condicions de la GU i plànol a peu d'obra.

4.5.1 El contractista no disposa de l'assenyalament, condicions de la GU i plànol a peu d'obra.

5 DURADA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

5.1 Durada d'execució de les obres

A la pantalla de **Dades Addicionals** disposem de fotos i del observacions de la visita.

Qualitat Urbana

Control de Qualitat

Selecciona Vista
Visita QU:7

Questionari

Dades Addicionals

Comentari

Obra amb assenyalament fins el 22/11. Obra coordinada amb el permís EDAYCZC0973-0. (07-11) Contractista informa que ha penjat la secció a l'edifici del permís C0973-1 (07-11) COEPi indica que necessiten documentació amb la solució adoptada i adjuntar-la en el permís.(06-11) Es rep correu indicant problemes per profunditzar en l'encreuament de carrer d'enamorats costat Besòs i demanaen posar tub metàl·lic (Winkel) per fer aquest encreuament de carrer.A la visita realitzada s'observa que s'han iniciat treballs de demolició al carrer de Padilla (vorera mar-Besòs), s'observa una cata a calçada a l'alçada de c/Padilla 192. S'observen dues cates a banda i banda de l'encreuament del c/Enamorats (costat Besòs). La zona de treball està delimitada amb tanques metàl·liques grogues, s'observa senyalització il·luminosa i etiquetes d'obra. S'observa cartelleria de prohibit estacionar. La zona de contenidors i la zona de maquinària no es troben delimitades.

Deficiències

Valoració
MALAMENT


DC_482100_241106 02_EDAYCZC0973-0 i 02_EDAYCZC0973-1 Carrer de Padilla - Carrer dels Enamorats-202447.msg DC_482100_241107 (COEP)RE 02_EDAYCZC0973-0 i 02_EDAYCZC0973-1 Carrer de Padilla - Carrer dels Enamorats-202447.msg

Per tornar enrere a la pantalla **Questionari** fem clic a **Questionari(1)**


DIRECCIÓ DE QUALITAT

Com consultar informació de qualitat d'una obra_eGios4

La informació de la pantalla de Direcció de Qualitat només està disponible per aquelles obres dels Socis d'ACEFAT que hagin rebut visites de. Per accedir s'ha de fer clic des de la Pantalla de QUALITAT URBANA a la pestanya de Control de Qualitat(1) està estructurada en tres grups.



La pestanya de Control de Qualitat sempre consta de quatre visites(1) que han estat seleccionades durant el procés de la Qualitat Urbana



c) Resolució de dubtes i consultes

Per a qualsevol consulta poden contactar amb el nostre **Servei d'Atenció a l'Usuari**:
Telèfon **902 109 989** Correu electrònic sau@acefat.com